Progress consultants

SkillBoxX Lean Six Sigma et leadership Parcours Yellow Belt

OBJECTIFS DU PARCOURS



Déployer la culture de la performance Identifier des opportunités

Comprendre et prendre part à des chantiers d'amélioration par percée Pour la plupart des gens, la performance, c'est simple. En revanche, dès que surgissent des difficultés et les contraintes, tout se complique.

Vous souhaitez :



Vous familiariser avec les fondamentaux de l'excellence opérationnelle ?



Accompagner les équipes pendant et après les projets

POUR QUI





Agent du changement

Chef de projet

Manager







Participer à un projet d'amélioration par percée et réaliser des actions d'amélioration simples sur le terrain ?



Etre un acteur de changement pour aider les équipes à progresser vers l'excellence opérationnelle ?

Pas à pas, vous apprendrez à en maitriser les fondamentaux :



Identifier les gaspillages d'un processus

Réaliser une action d'amélioration simple en équipe

Axé sur des cas et simulations très concrets et des échanges entre pairs, ce parcours vous donne les clés pour résoudre les problèmes au plus près du terrain et contribuer à des projets d'amélioration de la performance transverse.



L +687 35.18.88 | +687 79.14.06

Contact@progressconsultants.nc



Les fondamentaux du Lean

Remettre le client au centre

- Clients Idées clefs, délivrer la valeur
- Corrélation entre fidélité et profitabilité
- ldentifier les besoins des clients, la voix du client
- Répercuter la voix du client en interne

Le management Lean

- 🔰 Les 4 territoires du Manager Lean
- Le management visuel
- S'appuyer sur le travail standardisé
- Encourager les équipes à être plus autonomes
- Adapter son organisation aux impératifs d'aujourd'hui

Définir l'opportunité d'amélioration

- Choisir et formuler son opportunité (définition opérationnelle)
- Chiffrer les objectifs liés aux parties prenantes (4 voix)

Un parcours d'apprentissage vivant et concret

Appropriation Active des Compétences

60% de pratique 40% de théorie

Innover pour des solutions disruptives

- Favoriser l'innovation pour trouver une solution à chaque cause racine
- Formaliser, en équipe, la nouvelle chaîne de valeur
- Donner des priorités à vos solutions
- Piloter le plan d'action sur un pilote

- Définir le périmètre de son action (Sipoc)
- > Choisir l'équipe

Mesurer la performance actuelle

- Cartographier la chaine de valeur
- Effectuer un chronogramme et un DILO
- Plan de mesure et méthodes de collecte
- Décrire et synthétiser vos données
- Fixer des priorités avec le diagramme de Pareto

Analyser les causes des gaspillages et des problèmes

- Analyser la valeur de chaque tâche
- Identifier les causes racines avec un diagramme cause - effet
- Faciliter la recherche des causes racines d'un problème avec 2 outils simples: les "5 Pourquoi"

Contrôler et valoriser les résultats

- 🤌 Faire le bilan
- Capitaliser sur les bonnes pratiques

Accepter ensemble le changement

- Créer le sentiment d'urgence
- Réunir l'équipe qui va piloter le changement :
- Responsabiliser pour impliquer le plus grand nombre
- Obtenir des victoires rapides
- Accélérer / généraliser
- 🥏 Ancrer la nouvelle culture

Animer les ateliers avec les équipes

- Les différents types d'ateliers
- Préparer un atelier
- Décision de groupe
- Les différents outils d'animation



contact@progressconsultants.nc +687 79 14 06 www.progressconsultants.nc

